



GM DAT CIS

General Motors CIS
Aftersales Operations
Gogolevsky Blvd, 11, 9-th floor
119019, Moscow
Russia

SB 06-12-2007 DAT от 06 декабря 2007г.

ВНИМАНИЮ: УПРАВЛЯЮЩЕГО СТО, ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА,
СЕРВИС МЕНЕДЖЕРА, ИНЖЕНЕРА ПО ГАРАНТИИ

ТЕМА: Клапаны для двигателей 1.4 ДОНС, 1,6 ДОНС

Technical Bulletin

GM DAT CIS информирует, что в связи с изменениями в производстве необходимо учесть следующую информацию:

Со 2-го мая 2007 года в производство введены клапанные втулки измененной конструкции, и соответственно, для двигателей с этими втулками должны устанавливаться выпускные клапаны 96896008.

Для ранее выпущенных автомобилей должны применяться выпускные клапаны 96830500 (с проточкой).

Данные по точке изменения производства:

Дв-ль	№ двигателя	Дата производства двигателя
1.4 ДОНС	574722К	1 мая
1,6 ДОНС	922628К	2 мая

Ознакомлены:

<i>Должность</i>	<i>роспись</i>	<i>дата</i>
Управляющий СТО		
Технический директор		
Сервис-менеджер		
Специалист по гарантии		
Специалист по запчастям		